



RODOVIAS ESTADUAIS COM ALTERAÇÕES NO FLUXO



ATUALIZAÇÃO - 06/05/2024 - 06h00min

BLOQUEIO TOTAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	30/04/2024	2º	Dilermando de Aguiar	BRS 287, km 05	Queda Cabeceira da ponte
2	01/05/2024	3º	Taquara	ERS 020, km 56	Pontos com erosão no asfalto
3	04/05/2024	3º	Sapucaia do Sul	ERS 118, Km 00	Água sobre a pista no acesso pela BR 116
4	30/04/2024	3º	Farrroupilha	ERS 122, km 42 ao 48	Erosão no asfalto e queda de barreira
5	01/05/2024	2º	Bom Retiro do Sul	ERS 129, km 12	Pista submersa
6	01/05/2024	2º	Bom Retiro do Sul	ERS 129, km 19	Pista submersa
7	01/05/2024	2º	Estrela	ERS 129, km 46	Pista submersa
8	30/04/2024	2º	Colinas	ERS 129, km 50	Pista submersa
9	29/04/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 76 ao 79	Queda de barreira
10	01/05/2024	2º	Muçum	ERS 129, km 82	Pista submersa
11	01/05/2024	2º	Muçum	ERS 129, km 91	Queda da Pista
12	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 26	Pista Submersa
13	18/11/2023	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 37	Via bloqueada por erosão na pista
14	30/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 38	Pista Submersa
15	30/04/2024	2º	Arroio do Meio	ERS 130, km 75	Queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio
16	03/05/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 149, km 140	Queda da cabeceira da ponte
17	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 150	Erosão na rodovia
18	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 160	Obras na rodovia
19	03/05/2024	1º	Horizontina	ERS 305, km 47	Ponte em risco, interdita pelo Daer
20	03/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, KM 06	Cabeceira da ponte desmorinando
21	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 32	Queda de cabeceira de ponte
22	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 37	Queda de cabeceira de ponte
23	03/05/2024	2º	Dona Francisca	ERS 348, km 49	Ponte interdita
24	30/04/2024	2º	Agudo	ERS 348, km 51	Erosão do asfalto
25	30/04/2024	2º	Candelária	ERS 400, km 18	Queda de barreira
26	03/05/2024	2º	São Jerônimo	ERS 401, km 06	Pista submersa
27	03/05/2024	2º	Charqueadas	ERS 401, km 11 e 12	Pista submersa
28	02/05/2024	2º	São Jerônimo	ERS 401, km 17 e 18	Pista submersa
29	02/05/2024	2º	Rio Pardo	ERS 403, km 01	Liberação para tráfego leve (Informado pelo DAER)
30	30/04/2024	2º	Cachoeira do Sul	ERS 403, km 54	Pista submersa
31	01/05/2024	3º	Maratá	ERS 411, km 22	Erosão no asfalto
32	02/05/2024	3º	Itaí	ERS 417, km 09	Ponte rompeu
33	01/05/2024	2º	Monte Alverne	ERS 418, km 19	Pista submersa
34	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 422, km 64	Pista submersa
35	03/05/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 05	Queda de barreira
36	18/11/2023	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 22	Ponte sobre o Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou
37	03/05/2024	2º	Relvado	ERS 433, km 08	queda de barreira
38	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 08	Queda de barreira
39	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 10	Pista submersa
40	02/05/2024	3º	Vista Alegre do Prata	ERS 441, km 22	Queda da ponte
41	01/05/2024	3º	Farrroupilha	ERS 448, km 44	Queda de barreira
42	04/05/2024	3º	Vale Real	ERS 452, km 16	Queda de Barreira
43	02/05/2024	3º	Itaí	ERS 486, km 05	Queda de barreira
44	02/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 491, km 05	Pista está cedendo
45	30/04/2024	2º	Arroio Grande	ERS 511, km 04	Água sobre a Pista
46	04/05/2024	1º	Campo Novo	ERS 518, km 09	Ponte interdita devido a alta do rio Turvo
47	03/05/2024	1º	Augusto Pestana	ERS 522, km 10	Ponte interdita pelo Daer
48	02/05/2024	1º	Pirapó	ERS 550, km 23	Ponte do rio Jui Mirim INTERDITADA água passando por cima.
49	02/05/2024	2º	Cacequi	ERS 640, km 15 e 17	Pista submersa
50	30/04/2024	2º	Candelária	RSC 287, km 137	Queda da estrutura da ponte
51	01/05/2024	2º	Novo Cabrais	RSC 287, km 167 ao 169	Cabeceira da ponte desmorinando
52	01/05/2024	2º	Paraíso do Sul	RSC 287, km 187	Cabeceira da ponte desmorinando
53	30/04/2024	2º	Restinga Seca	RSC 287, km 193	Cabeceira da ponte desmorinando
54	01/05/2024	2º	Venancio Aires	RSC 287, km 60	Erosão no asfalto
55	04/05/2024	1º	Ponte Preta	RSC 480, km 10 e 11	Informado pelo DAER
56	30/04/2024	2º	Paraíso do Sul	VRS 502, km 09	Água sobre a pista
57	30/04/2024	2º	Toropi	VRS 805, km 20	Pista submersa / Cabeceira da Ponte cedendo
58	03/05/2024	2º	Cachoeira do Sul	VRS 809, km 05	Pista submersa
59	01/05/2024	1º	Arroio do Prata	VRS 817, km 09	Queda de barreira
60	02/05/2024	1º	Quinze de Novembro	VRS 824, km 10	Pista submersa
61	03/05/2024	3º	Feliz	VRS 826, km 04	Queda de barreira
62	02/05/2024	3º	Alto Feliz	VRS 826, km 13	Fios de energia sobre a pista
63	01/05/2024	2º	Taquari	VRS 868, km 04	Água sobre a Pista, localização incerta
64	03/05/2024	3º	Morro Reuter	VRS 873, km 01	Queda de barreira e árvore
65	06/05/2024	2º	Sobradinho	ERS 347, km 22	Erosão na rodovia

BLOQUEIO PARCIAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	02/05/2024	3º	Três Coroas	ERS 115, km 23	Queda de barreira
2	02/05/2024	3º	Três Coroas	ERS 115, km 24 e 25	Erosão no asfalto
3	03/05/2024	3º	Gramado	ERS 115, km 38	Erosão no asfalto
4	04/05/2024	3º	Antonio Prado	ERS 122, km 111	Queda de Barreira
5	01/05/2024	3º	Bom Princípio	ERS 122, km 26 ao 28	Asfalto cedendo em frente ao GRV
6	30/04/2024	3º	São Vendelino	ERS 122, km 38	Trânsito em meia pista
7	01/05/2024	3º	São Vendelino	ERS 122, km 41	Árvore sobre a pista
8	30/04/2024	3º	Flores da Cunha	ERS 122, km 93	Erosão do asfalto
9	04/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 126, km 08	Queda de barreira
10	30/04/2024	2º	Pista Submersa	ERS 129, km 53	Pista submersa
11	01/05/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 67 e 68	Queda de árvore
12	30/04/2024	2º	Restinga Seca	ERS 149, km 92 e 93	Trânsito liberado veículos leves
13	02/05/2024	3º	Nova Petrópolis	ERS 235, km 16	Queda de barreira
14	02/05/2024	3º	Canela	ERS 235, km 52	Meia pista
15	30/04/2024	2º	Dr Ricardo	ERS 332, km 13	Queda de barreira
16	03/05/2024	3º	Veranópolis	ERS 355, km 03	Deslizamento
17	01/05/2024	3º	Faundes Varela	ERS 355, km 09	Pista submersa
18	30/04/2024	2º	Lavras do Sul	ERS 357, km 48	Ponte interdita por motivos de segurança (passando veículos leves)
19	03/05/2024	3º	Cotipora	ERS 359, km 15	queda de barreira
20	02/05/2024	2º	Teutônia	ERS 419, km 07	Deslizamento de Terra
21	03/05/2024	1º	Aratiba	ERS 420, km 38	Deslizamento de Terra
22	29/04/2024	2º	Forquethina	ERS 421, km 18	Pista submersa
23	18/11/2023	2º	Santa Bárbara	ERS 431, km 25	A pista cedeu devido erosão
24	03/05/2024	2º	Barros Cassal	RSC 153, km 262	queda de barreira
25	29/04/2024	2º	Vale do Sol	RSC 153, km 303	Deslizamento de Terra (Meia pista)
26	01/05/2024	2º	Restinga Seca	RSC 287, km 196	Queda de Barreira
27	30/04/2024	2º	Santa Maria	RSC 287, km 226 e 227	Queda da estrutura da ponte
28	01/05/2024	2º	Venancio Aires	RSC 287, km 55	Pista submersa
29	01/05/2024	2º	Imigrante, acesso Rota do Sol	RSC 453, km 3 (9130)	Queda de Barreira
30	30/04/2024	2º	Boa Vista do Sul	RSC 453, km 75	Queda de barreira
31	30/04/2024	2º	Sobradinho	RSC 481, km 111	Queda de barreira
32	03/05/2024	2º	Silveira Marins	VRS 804, km 08	Autorizado veículos leves
33	01/05/2024	2º	Trevo de Arroio do Meio	VRS 811, km 01	Água sobre a rodovia
34	02/05/2024	3º	Farrroupilha	VRS 813, km 13	Queda de barreira
35	04/05/2024	1º	Tapera	VRS 824, km 13	Pista submersa
36	13/12/2023	3º	Alto Feliz	VRS 826, km 11	Erosão do asfalto e queda de barreira
37	01/05/2024	3º	Pinto Bandeira	VRS 855, km 16	Árvore sobre a pista (sendo desobstruída)

